


Pålegging av Lilleseth Lettkjetting 7mm



Legg ut kjettingen med broddene opp

Fest et et tau på hver side av koblingslenkene, heng tauet i traktorribbene som viist.

Kjør kjetting sakte på hjulet



Stopp traktoren når kjettingendene møtes og frigjør kransen av skråskjærte koblingslenker. Koble sammen de skråskjærte koblingslenkene på hver side som vist.



Stram kjettingene på hver side med låsearmene som vist. Husk å kutte sidekjettinglenker som er for lange

Fest siste nedtak til sidekjettingene på hverside med sjakel. Lilleseth Lettkjetting 7mm ferdig montert. Husk å skru sjaklene godt til før kjøring

To viktige hensyn ved bruk av lett-kjettinger

- Ikke for lite luft i dekkene, slik at dekkssidene buler, husk dekkssidene er svake
- Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst på hjulet. Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekkssidene blir ikke så utsatt.



Stiftkoblinger nr.6 smidde rep.lenker for Lilleseth Lettkjetting



LILLESETH KJETTING AS

Tronbøl Industiområde

2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334

firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no

Pålegging av Lilleseth Lettkjetting 5,7mm



Legg ut kjettingen med broddene opp Fest et tau i de to ringene i enden av kjettingen og heng tauet i traktorribbene som vist. Kjør kjetting sakte på hjulet



Stopp traktoren når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side. Før endelenkene gjennom ringene på hver side og ned i sidekjettingene Husk å kutte sidkjettinglenker som er for lange og å skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast..



Lilleseth Lettkjetting 5,7mm ferdig montert
Husk ikke å stramme kjettingen for mye

To viktige hensyn ved bruk av lettkjettinger

- Ikke for lite luft i dekkene, slik at dekkssidene buler, husk dekkssidene er svake
- Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst på hjulet. Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekkssidene blir ikke så utsatt.

Stiftkoblinger nr. 5 genial reparasjonslenk til lettkjettinger



LILLESETH KJETTING AS

Tronbøl Industiområde

2100 Skarnes Tlf. 62961522 Fax 62962334

firmapost@lilleseth.no www.lilleseth.no